

TECNICI INCARICATI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI NONNE - FRAU - BOI

Dott. Geol. Doriano Boi


Dott. Geol. Antonello Foddis

Dott. Ing. Italo Frau

Dott. Geol. Mario Nonne

COLLABORATORE

Geom. Giancarlo Loddo



INFRASTRUTTURE CON CONSEGUENTE INAGIBILITÀ DEGLI

STESSI, L'INTERRUZIONE DI FUNZIONALITÀ DELLE ATTIVITÀ SOCIO-ECONOMICHE E DANNI RILEVANTI AL PATRIMONIO AMBIENTALE

SONO POSSIBILI DANNI MINORI AGLI EDIFICI, ALLE INFRASTRUTTURE E AL PATRIMONIO AMBIENTALE CHE

L'AGIBILITÀ DEGLI EDIFICI E LA FUNZIONALITÀ DELLE

DANNI SOCIALI, ECONOMICI E AL PATRIMONIO AMBIENTALE MARGINALI

R2 NON PREGIUDICANO L'INCOLUMITÀ DEL PERSONALE,

Le aree non censite sono comunque assoggettate a verifica di pericolosità secondo le procedure di cui alla L. 267/98 e al DPCM 29/09/98. Valgono in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 93 e segg. del T.U. sulle Opere

IDRAULICHE N. 523

ATTIVITÀ ECONOMICHE

