





LEGENDA

- R4** SONO POSSIBILI LA PERDITA DI VITE UMANE E LESIONI GRAVI ALLE PERSONE, DANNI GRAVI AGLI EDIFICI, ALLE INFRASTRUTTURE E AL PATRIMONIO AMBIENTALE, LA ISTRUZIONE DELLE ATTIVITÀ SOCIO-ECONOMICHE
- R3** SONO POSSIBILI PROBLEMI PER L'INCOLUMITÀ DELLE PERSONE, DANNI FUNZIONALI AGLI EDIFICI E ALLE INFRASTRUTTURE CON CONSEGUENTE INAGIBILITÀ DEGLI STESSI, L'INTERRUZIONE DI FUNZIONALITÀ DELLE ATTIVITÀ SOCIO-ECONOMICHE E DANNI RILEVANTI AL PATRIMONIO AMBIENTALE
- R2** SONO POSSIBILI DANNI MINORI AGLI EDIFICI, ALLE INFRASTRUTTURE E AL PATRIMONIO AMBIENTALE CHE NON PREGIUDICANO L'INCOLUMITÀ DEL PERSONALE, L'ABILITÀ DEGLI EDIFICI E LA FUNZIONALITÀ DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
- R1** DANNI SOCIALI, ECONOMICI E AL PATRIMONIO AMBIENTALE MARGINALI

LE AREE NON CENSITE SONO COMunque ASSOGGETTATE A VERIFICA DI PERICOLOSITÀ SECONDO LE PROCEDURE DI CUI ALL'AL. 26/7/98 E AL DPCM 29/09/98, VALGONO IN OGNI CASO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 93 E SEGG. DEL T.U. SULLE OPERE IDRAULICHE N. 523

COMUNE DI ESTERZILI Provincia di Cagliari



TAV. 6idro-A
Studio di compatibilità idraulica e geologica - geotecnica predisposto in osservanza degli art. 24/25 delle NA del P.A.I Sardegna relativamente al territorio Comunale di Esterzili
(Determinazione della Direzione Generale A.D.I. della Sardegna prot. n°11015, repa°632 del 05/12/2012)

CARTA DEL RISCHIO IDRAULICO AMBITO TERRITORIALE

COMMITTENTE:
Comune di Esterzili

REV 01
SCALA 1:10000
BASE TOPOGRAFICA: Cartografia Tecnica Regionale 1:10000

DATA
Settembre 2016

SINDACO

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

TECNICI INCARICATI
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI
NONNE - FRAU - BOI
Dott. Geol. Mario Nonne Dott. Ing. Italo Frau Dott. Geol. Doriano Boi

COLLABORATORE:
Geom. Giancarlo Loddo Dott. Geol. Antonello Foddis